

VINIL TEXTIL BRICK

Clave:

4964-0100 AL 4964-0400



DESCRIPCIÓN

Vinil textil Brick permite una extra dimensión en la prenda gracias a que es un material grueso y flexible. Diseñado especialmente para la transferencia de gráficos pequeños sobre relieve.

- **Colores disponibles:** blanco, negro, rojo, amarillo, azul rey, azul marino y verde.
- **Composición:** poliuretano.
- **Acabado:** semi brillante.
- **Espesor:** 39.3 milésimas de pulgada.
- **Ancho:** 20 pulgadas.
- **Largo:** 15 pies.
- **Durabilidad:** 25 lavadas aproximadamente, se recomienda lavar la prenda con el grafico hacia adentro.

APLICACIONES

El vinil textil Brick es ideal para aplicaciones en sustratos de 100% algodón, 100% poliéster, mezcla de poliéster y algodón y Lycra / Spandex, tales como:

- Bolsas.
- Gorras.
- Playeras, entre otros.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Vida de anaquel.	6 meses.

MANEJO

Recomendaciones:

- Se deben hacer pruebas de corte y/o ajustar la presión de la cuchilla/navaja antes de cortar el vinilo.
- Si la cuchilla corta el vinilo en la base transparente, quiere decir que hay demasiada presión en la cuchilla (únicamente debe de cortarse el vinilo).
- Existen en el mercado camisetitas de poliéster de baja calidad (camisetas chinas por ejemplo), estas camisetitas en ocasiones tienen un recubrimiento químico lo cual hace que el vinilo termotransferible no se adhiera a la tela. En este caso, se tendrán que lavar las telas para eliminar este recubrimiento químico.

Nota: se deben cortar los diseños con una cuchilla/navaja de **60 grados** a velocidad baja y con doble corte.

Instrucciones de aplicación:

- **Temperatura:** 155 °C / 311 °F.
- **Tiempo:** 5 segundos del lado del grafico y 15 segundos del reverso de la prenda a la altura del grafico.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en frio.

Procedimiento de la transferencia:

1. Cortar el material en modo espejo.
2. Depilar el material sobrante. (para acelerar el proceso de depilación se recomienda depilar el material sobre la plancha caliente).
3. Pre calentar la plancha a una temperatura de 155 °C.
4. Pre calentar la prenda de 2 a 3 segundos para eliminar la humedad.
5. Posicionar el grafico sobre la prenda.
6. Planchar la prenda con el grafico por 5 segundos y posteriormente 15 segundos del reverso de la prenda a la altura del gráfico.
7. Retirar el liner en frio.

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

Sustratos sugeridos:

- 100% algodón.
- 100% poliéster.
- Mezcla de poliéster con algodón.
- Lycra / Spandex.

Sugerencias de lavado:



No lavar en seco.



Ciclo de lavado caliente.



Secar colgado.



No utilizar cloro.



Esperar 24 horas antes de lavar por primera vez.